

The surface must be clean, stable, free of loose particles and free of dust, grease and mold cleaning agents. Surfaces on which the adhesive will not be applied must be protected.

Shake well before use for at least 30 seconds.

how to use

1. Shake the container well for about 30 seconds so that the foam is ready for use
2. Clean the surface, lightly moisten the work area - in areas with low humidity or large spaces.
3. Make sure the gun is clear of material, remove the tank cap and screw the tank onto the gun.
4. Press slowly until the material is removed, the gap must be filled in a vertical movement from bottom to top
5. Due to the expansion of the foam, the space must be partially filled (about 1/2 of its size).
6. After 8 minutes the material is not sticky and can be cut after about an hour.
7. Recommended thickness for one layer is 5-8 cm. Several layers can be applied at least 12 hours apart.
8. Application temperature: 5°C -30°C.
9. Fresh material residues can be cleaned with acetone, dry material residues must be cleaned mechanically.
10. Protect from the sun's rays

storage

Store in an upright position with the lid upwards in a shady, cool and dry place

يجب أن يكون السطح نظيفًا ومستقرًا وخاليًا من الجزيئات السائبة وخاليًا من الغبار والشحوم ومواد تنظيف العفن. يجب حماية الأسطح التي لن يتم تطبيق المادة اللاصقة عليها.

رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة 30 ثانية على الأقل.
كيف تستعمل

1. رج العبوة جيدًا لمدة 30 ثانية تقريبًا حتى تصبح الرغوة جاهزة للاستخدام
2. نظف السطح، ورطب منطقة العمل قليلاً - في المناطق ذات الرطوبة المنخفضة أو المساحات الكبيرة.
3. تأكد من خلو المسدس من المواد، ثم قم بإزالة غطاء الخزان ثم ثبت الخزان على المسدس.
4. اضغط ببطء حتى تتم إزالة المادة، ويجب ملء الفجوة بحركة عمودية من الأسفل إلى الأعلى
5. بسبب تمدد الرغوة، يجب ملء المساحة جزئيًا (حوالي نصف حجمها).
6. بعد 8 دقائق تصبح المادة غير لزجة ويمكن قطعها بعد حوالي ساعة.
7. السمك الموصى به للطبقة الواحدة هو 5-8 سم. يمكن تطبيق عدة طبقات بفاصل 12 ساعة على الأقل.
8. درجة حرارة التطبيق: 5 درجة مئوية -30 درجة مئوية.
9. يمكن تنظيف بقايا المواد الطازجة بالأسيتون، ويجب تنظيف بقايا المواد الجافة ميكانيكيًا.
10. الحماية من أشعة الشمس

تخزين

قم بالتخزين في وضع مستقيم مع الغطاء لأعلى في مكان مظلل وبارد وجاف

Поверхность должна быть чистой, устойчивой, без отслоившихся частиц, пыли, жира и средств для очистки плесени. Поверхности, на которые не будет наноситься клей, должны быть защищены.

Перед использованием хорошо встряхните не менее 30 секунд.

как использовать

1. Хорошо встряхните емкость около 30 секунд, чтобы пена была готова к использованию.
2. Очистите поверхность, слегка смочите рабочую зону - в помещениях с низкой влажностью или больших помещениях.
3. Убедитесь, что в пистолете нет материала, снимите крышку бака и привинтите бак к пистолету.
4. Медленно нажимайте до тех пор, пока материал не будет удален, зазор необходимо заполнить вертикальным движением снизу вверх.
5. Из-за расширения пены пространство необходимо заполнить частично (примерно на 1/2 его размера).
6. Через 8 минут материал не будет липким и его можно будет разрезать примерно через час.
7. Рекомендуемая толщина одного слоя 5-8 см. Несколько слоев можно наносить с интервалом не менее 12 часов.
8. Температура нанесения: 5°C -30°C.
9. Остатки свежего материала можно очистить ацетоном, остатки сухого материала необходимо очистить механическим способом.
10. Защищайте от солнечных лучей

хранилище

Хранить в вертикальном положении крышкой вверх, в затененном, прохладном и сухом месте.